



TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgán, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Body, Inspection Body. Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020
Pobočka 0200 – České Budějovice

ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (nařízení o stavebních výrobcích – CPR), přílohy V nahrazené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, systém 2+

č. 020 - 050136

Název výrobku:

Kamenivo

deklarované podle EN 13242:2002+A1:2007

výrobce:

Kámen a písek spol. s r.o.

IČO: 42396158

Adresa: 381 01 Český Krumlov, Linecká 277

Výrobna: kamenolom Zrcadlová Huť

Adresa: 382 08 Chvalšiny

Zakázka: Z020 04 0240

Číslo osvědčení: **1020-CPR-020011193**

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 3

Počet stran příloh: 0

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Ing. Vilém Mígl
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Razítko oznámeného subjektu 1020

České Budějovice, 16. srpna 2024



Ing. Milan Pálka
zástupce vedoucího oznámeného subjektu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznámeného subjektu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0200 - České Budějovice, Nemanická 441, 370 10 České Budějovice, Česká republika, tel.: 387 023 211, Fax: +420 387 220 864, Internet.: +420 387 220 943, e-mail: palka@tzus.cz, www.tzus.cz, Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ:000 15679, DIČ:CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcí

Kámen a písek spol. s r.o.

Linecká 277, 381 01 Český Krumlov

IČO: 42396158

Místo výroby: kamenolom Zrcadlová Hut'

1.2 Údaje o výrobku, technická specifikace

Název výrobku: **Kamenivo** deklarované jako:

- **EN 13242:2002+A1:2007** Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

1.3 Seznam podkladů použitých při dozoru

- Příručka systému řízení výroby provozovny **Zrcadlová Hut'**
- Organizační řád a organizační schéma
- Jmenování představitele vedení pro SRV – příkaz generálního ředitele č. 2/2004
- Příručka jakosti PRO TĚŽBU KAMENE, VÝROBU A DODÁVÁNÍ KAMENIVA PRO STAVEBNÍ ÚČELY
- SQ 01 Směrnice pro řízení dokumentů, údajů a záznamů o jakosti
- SQ 02 Směrnice pro přípravu zakázky
- SQ 04 Směrnice pro řízení výroby
- SQ 05 Směrnice pro kontrolu a zkoušení
- SQ 06 Směrnice pro kontrolní, měřicí a zkušební zařízení
- SQ 07 Směrnice pro manipulaci, skladování, ochranu a dodávání
- SQ 08 Směrnice pro řízení neshod
- SQ 09 Směrnice pro opatření k nápravě a prevenci
- SQ 10 Směrnice pro výcvik pracovníků
- SQ 11 Směrnice pro interní prověrky
- SQ 12 Směrnice pro komunikaci a monitorování spokojenosti zákazníků
- Provozní řád provozovny **Zrcadlová Hut'**
- Povolení hornické činnosti, schválené POPaD
- Protokol o **průkazných zkouškách** výrobků vydaný TZÚS Praha, s.p. pobočka České Budějovice, číslo:
 - **A020- 011382 ze dne 12.5.2004.**
- Základní důlní mapa provozovny **Zrcadlová Hut'** (12/2023)
- Petrografický rozbor (9/2015)
- Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (2.10.2023) - váha mostová DISOMAT Opus
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. **1020 – CPR – 020011193**
- **Označení CE** ke všem výrobkům dle zkoušek typu výrobku
- Protokol o měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů č. **040-076389** ze dne 24.11.2023.
- Protokoly o **výrobně-kontrolních zkouškách** výrobků zajišťovaných výrobcem, za období od 4/2023 do 4/2024 jsou archivovány ve výrobně.

1.4 Informace o předchozím dozoru

Toto je *dvacátý* dozor nad posouzeným systémem řízení výroby. Předchozí dozor byl vykonán oznámeným subjektem 1020 dne 30.5.2023 s kladným výsledkem, o kterém byla vydána zpráva o dozoru č. 020-048080 ze dne 16.8.2023.



2 Průběh dozoru

2.1 Datum provedení:

Dozor proběhl ve dnech: **23.5.2024**

2.2 Dozor vykonali:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Vilém Migl

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelný dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikací uvedenou v bodě 1.2.

2.4 Výsledky posouzení systému řízení výroby

Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobcí. V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce uvedená v bodě 1.3 obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce, ve výrobním místě uvedeném v bodě 1.1.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci dle bodu 1.2.
- Systém FPC je v souladu s technickou specifikací.
- Neshody nebyly zjištěny.
- K rozšíření výrobků o další výrobky (frakce) – **nedošlo**.
- **Od 1.7.2013 je úkolem výrobce vypracovat prohlášení o vlastnostech dle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.**

3.2 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti osvědčení

- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých bylo osvědčení vydáno.

4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- **systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikací uvedenou v bodě 1.2 a zajišťuje dosažení a udržení deklarovaných vlastností výrobku.**

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě **platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností**, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

Přílohy nejsou.

